

TECHNICKÝ LIST

LOCTITE SUPER ATTAK CONTROL



Popis výrobku

Loctite Super Attak Control je jednosložkové kyanoakrylátové lepidlo střední viskozity. Jedinečný, snadno použitelný zásobník umožňuje přesné dávkování kapek lepidla a zamezuje nežádoucímu přetékání. Zvlášť dlouhá špička je ideální pro provádění složitých opravných prací.

Super Attak Control je navržen pro použití v domácnosti a silně spojuje široké spektrum porézních a neporézních materiálů.

Vlastnosti

Netvrzené lepidlo

Základní složka:	Ethylkyanoakrylát
Vzhled:	Čirá kapalina
Viskozita:	25-120 mPas
Hustota 20 °C:	1,05
Bezpečnost:	viz. Bezpečnostní list 924084
Trvanlivost při 20 °C:	neotevřené balení 24 měsíců
Trvanlivost při 2-8 °C:	1092 dnů

Typická aplikace

Super Attak Control je ideální lepidlo pro lepení materiálů jako jsou např.: plasty, guma, kov, dřevo, keramika, kůže, tkaniny, lepenka a papír.

Doba vytvoření spoje je asi 5 – 30 sekund.

Během 5 minut je dosaženo průměrně 50% pevnosti spoje, která se během 12 až 24 hodin zvyšuje na 10-20 N/mm² (pevnost v tahu).

Návod k použití

1. Co nejpevněji přišroubujte uzávěr.
2. U balení s barevným kroužkem stlačte pevně kroužek dolů, aby se uvolnil zabezpečovací mechanismus. S barevným kroužkem v nižší pozici odšroubujte uzávěr proti směru hodinových ručiček, až se obnaží dávkovací tryska.
3. Ujistěte se, že všechny lepené povrchy jsou čisté, suché a těsně k sobě přiléhají. Porézní povrchy před použitím zvlhčete.
4. Jemně stlačte tlačítko, aby se lepidlo uvolnilo pouze na jeden z povrchů. Nechte tlačítko lehce stlačené až do uvolnění potřebné kapky lepidla.
5. Přitiskněte lepené části okamžitě k sobě a nechte stlačené, obvykle po dobu 15 – 60 sekund.
6. Ponechte v klidu po dobu 5 minut nebo do druhého dne, aby se mohl vytvořit spoj s dostatečnou pevností.
7. Po použití otřete trysku tkaninou a odstraňte zbytky lepidla. Jemně poklepte balením o plochý povrch, aby z trysky oteklo lepidlo.
8. Opět nasadte uzávěr a šroubujte po směru hodinových ručiček, dokud pevně nezapadne do "uzamčené" pozice. Pokud je přiložen, vytáhněte barevný kroužek až do zapadnutí uzamykatelného mechanismu.
9. Zamezte kontaktu s pokožkou.
10. Vyvarujte se potřísnění okolí a chraňte oděv a pracovní plochy. Vytvrzené zbytky lepidla odstraňte pomocí odstraňovače lepidla Loctite Super Attak.
11. Pro dosažení nejlepších výsledků by mělo lepení probíhat při pokojové teplotě (15-30°C) a minimálně 30% relativní vlhkosti vzduchu.
12. Nádobu uchovávejte ve svislé poloze a na chladném a suchém místě.

Omezení

- Pouze pro vnitřní použití.
- NEPOUŽÍVEJTE NA ZAPRÁŠENÉ, ŠPINAVÉ NEBO MOKRÉ POVRCHY.
- Nejlepších výsledků se dosahuje při lepení hladkých, těsně k sobě přiléhajících povrchů bez mezer.
- Nevhodné pro lepení polypropylenu, polyethylenu, PTFE, silikonové gumy, skla, glazovaných povrchů, velmi měkké kůže nebo pěny.
- **Nikdy nepoužívejte pro lepení komponent používaných pro uchovávání horkých kapalin.**

Upozornění

Vlastnosti uvedené v tomto technickém listu jsou průměrné pro daný produkt a neměly by být používány pro tvorbu specifikace. Data zde obsažená jsou pouze informačního charakteru a jsou považována za spolehlivá. Nemůžeme přejímat odpovědnost za důsledky používání mimo naši kontrolu. Je výhradně odpovědností uživatele stanovit vhodnost zde zmíněných metod a postupů pro jeho záměr a přijmout vhodná opatření na ochranu majetku a zdraví osob před rizikem vyplývajícím z manipulace a použití. Zmínky o různých postupech nebo materiálech nemohou být interpretovány jako popření platnosti patentů vlastněných jinými subjekty, ani jako oprávnění k používání patentů vlastněných společností Loctite Corporation. Doporučujeme, aby si každý potenciální zákazník před opakovaným použitím vyzkoušel své aplikace, přičemž mu mohou být vodítkem uvedená data. Tento výrobek může být předmětem jednoho nebo více patentů nebo patentových přihlášek v USA nebo v jiných státech.